

IMPORT

車種名	車両型式	サイド止め スタンダード	サイド止め スーパーダウン	底止め スタンダード	底止め スーパーダウン	備考
アウディ ※注1	A3(8LA#)	21,000円		19,000円		
	A3(8P#)	21,000円	21,000円	19,000円	19,000円	
	A4(8DA#)手動スライドシート車 2WDのみ	21,000円		19,000円		
	A4(8DA#)電動スライドシート車 2WDのみ	22,000円		20,000円		
	A4(8E#)・A4クワトロ(8K#)	22,000円		20,000円		
	A5/S5/RS5(8TC#)		22,000円	20,000円		スライドセンサーの移設が必要です
	A6(4BA#) 2WD車のみ	21,000円		19,000円		
	A8(4DA#) 95.5～03.9	22,000円		20,000円		
	TT(8N#)	21,000円		19,000円		
	TT(8JB#)	21,000円		19,000円		
	R8(42B#)	22,000円		20,000円		ハンドルセンターが15mmオフセットします
Q5(8RC#)	23,000円		21,000円			
アウトビアンキ	A112	21,000円		19,000円		前後300x左右400mm
アルファロメオ ※注2	アルフェッタセダン	21,000円		19,000円		
	75	21,000円		19,000円		
	145	21,000円		19,000円		
	155	21,000円	21,000円	19,000円	19,000円	
	156	21,000円		19,000円		
	166	21,000円		19,000円		
	159	21,000円		19,000円		
	ブレラ/スパイダー(939#2)	22,000円		20,000円		
	MITO	23,000円		21,000円		
	SZ/RZ	21,000円		19,000円		
	GTV/スパイダー(916#)	21,000円	21,000円	19,000円	19,000円	
オペル	ベクトラワゴン(XH#W)	21,000円		19,000円		
	ベクトラ(XH#)	21,000円		19,000円		
	ベクトラ(XC220)	21,000円		19,000円		
	ベクトラ(Z02Z#)	21,000円		19,000円		
	アストラ(XK#)	21,000円		19,000円		
	オメガ(XF#)	21,000円		19,000円		
	ザフィーラ(XM#)	21,000円		19,000円		
	ヴィータ(XM#)	21,000円		19,000円		
クライスラー	ラングラー TJ40S	22,000円		20,000円		ベルトアンカーの位置確認が必要
	ラングラー JK38S	23,000円		21,000円		
	チェロキー 7MX 89.12～94.9	22,000円		20,000円		
	チェロキー 7MX 94.10～97.4	22,000円		20,000円		

フィアット	チェロキー 7MX 97.5~00.11	22,000円		20,000円		
	チェロキー KJ37	22,000円		20,000円		
	ポイジャー GS33S 2WD車のみ	22,000円		20,000円		
	PTクルーザー PT2K20	22,000円		20,000円		
シトロエン	DS3 A5C#	22,000円		20,000円		
	C2 A6NF#	21,000円		19,000円		
	C4 B55F#	23,000円		21,000円		ブリテンショナーの移設が必要
	AX ZAK#	21,000円		19,000円		
	ZX N2#	21,000円		19,000円		
	サクソ S8NFS	21,000円		19,000円		
シボレー	エグザンティア X1RF	21,000円		19,000円		ブリテンショナー付車は除く
	アストロ CL/CM14G	22,000円		20,000円		前後243x左右356mm
	ブレーザー CT34G	22,000円		20,000円		
	カマロ CF43/45	21,000円		19,000円		
ジャガー	カマロコンバーチブル CF43/45	21,000円		19,000円		
	XJ-S JD#・JED#	21,000円		19,000円		
	XJ JL#	23,000円		21,000円		
スマート	XJ J7#・J8#	23,000円		21,000円		
	K・クーペ MC01#	21,000円		19,000円		
	ロードスター(クーペ含む)	21,000円		19,000円		
	forfour 454#	21,000円		19,000円		
ハマー	fortwo 451#	21,000円		19,000円		M8×20mmボルトナットが別途2セット必要
	HUMMER H3	22,000円		20,000円		
BMW ※注3	2002	21,000円		19,000円		
	E30(3シリーズ)	21,000円	21,000円	19,000円	19,000円	
	E36(3シリーズ)	21,000円		19,000円		
	E46(3シリーズ)	21,000円		19,000円		
	E34(5シリーズ)	21,000円		19,000円		
	E39(5シリーズ)	21,000円		19,000円		
	E40(Z3)	21,000円		19,000円		
	E85/86(Z4)	21,000円		19,000円		
	E89(Z4)	21,000円		19,000円		
	E82/87(1シリーズ)	21,000円		19,000円		
	E90/91(3シリーズ)	21,000円		19,000円		
	E60/61(5シリーズ)	22,000円		20,000円		
	E83(X3 PA25・30)	22,000円		20,000円		
	E84(X1 VL18・25)	22,000円		20,000円		ハンドルセンター20ミリオフセット。ブリテンショナーの移設が必要。VL25はシートメモリーの取り外しが必要。
BMW MINI	RA/RE16	21,000円	21,000円	19,000円	19,000円	
	ME14/MF16	22,000円		20,000円		

ヒュンダイ	クーペ GK27	21,000円		19,000円		
	サンタフェ SM2#	22,000円		20,000円		
FIAT ※注4	パンダ 141A#	21,000円		19,000円		
	パンダ 16912	21,000円	21,000円	19,000円	19,000円	
	500 3121#	21,000円	21,000円	19,000円		シート下部スピーカーボックスの取り外しが必要。
	プント 176#	22,000円		20,000円		プリテンショナー付車は不可。
	プント 188#	21,000円		19,000円		
	グランデプント 19914#	21,000円	21,000円	19,000円	19,000円	
	クーペ 175A#	21,000円		19,000円		
	パルケッタ 183A1	21,000円		19,000円		
	フォード	エクスプローラー 1FMXU#	22,000円		20,000円	
エクスプローラー 1FMEU/1FMWU74		22,000円		20,000円		
VW ※注5	16#(GOLF I)	21,000円		19,000円		
	19#(GOLF II)	21,000円		19,000円		
	HA#(GOLF III)・6NA#(ポロ)・1HA#(ヴェント)	21,000円		19,000円		
	(GOLF IV)・9CA#(ニュービートル)・1JA#(ポ	21,000円		19,000円		
	1K#(GOLF V)・3C#(パサートワゴン)	21,000円	21,000円	19,000円	19,000円	ハンドルセンター10mmオフセット
	1KC#(GOLF VI)	22,000円	22,000円	20,000円	20,000円	ハンドルセンター10mmオフセット
	1TA#/1TB#(GOLF トゥーラン)	22,000円	22,000円	20,000円	20,000円	
	13C#(シロッコ)	21,000円		19,000円		
	7MAAA(シャラン)	22,000円		20,000円		
	7L#(トゥアレグ)・5NCAW(ティグアン)	22,000円		20,000円		
	3BA#(パサート)	22,000円		20,000円		
	319#(パサート)	22,000円		20,000円		
	11#(ビートル)ピン止め	22,000円		20,000円		
	6XA#(ルポ)	21,000円		19,000円		
	9NB#(ポロ)	22,000円		20,000円		
	6RC#(ポロ)	22,000円		20,000円		
	フェラーリ	328	21,000円		19,000円	
308		21,000円		19,000円		
348、512TR		21,000円		19,000円		
355		21,000円		19,000円		
360・430		21,000円		19,000円		
512BB、テストロッサ		21,000円		19,000円		
		405 D70#	21,000円		19,000円	
	406 D9#	22,000円		20,000円		
	406クーペ D8/9#	21,000円		19,000円		
	407 D2#	22,000円		20,000円		
	205 20D#	21,000円		19,000円		

プジョー	106 S10/S2	21,000円	22,000円	19,000円	20,000円	
	206 T14#/16#	21,000円		19,000円		
	306 N3/5(3Dr)	21,000円		19,000円		
	306 N3/5(4・5Dr)	21,000円		19,000円		
	306 N5C(カプリオ)	21,000円		19,000円		
	307 T5#	22,000円		20,000円		
PORSCHE	911(ナロー)	21,000円		19,000円		前後399x左右460mm
	928・944	21,000円		19,000円		
	930,964,993(カレラ2・4)	21,000円	21,000円	19,000円	19,000円	前後299x左右406mm
	996,997(GT3含む)	21,000円		19,000円		
	986(ボクスター)	21,000円		19,000円		
9PA#(カイエン)	22,000円		20,000円			
VOLVO ※注6	V40/S40 4B# 93.10~04.4	21,000円		19,000円		
	850/V70/S70 8B# 93.10~00.3	22,000円		20,000円		
	S60/S80/V70(00.4~)SB#/RB#/TB#	22,000円		20,000円		
	240 AB#	22,000円		20,000円		
	940/960 9B#	21,000円		19,000円		SIPS車は不可
	XC90 CB#	23,000円		21,000円		
MERCEDES BENZ ※注7	W168(A160・190)	21,000円		19,000円		
	W169(A170・200/B170・200)	23,000円		21,000円		
	W201(190E)	21,000円		19,000円		前後308x左右F430/R415mm
	W202(Cクラス)	21,000円		19,000円		
	W203(Cクラス)	22,000円		20,000円		
	W203(Cクラスクーペ)	21,000円		19,000円		
	W208(CLK)	21,000円		19,000円		
	R170(SLK)	21,000円		19,000円		
	W124(300E)	21,000円		19,000円		
	W124(400・500E)	21,000円		19,000円		
	W210(Eクラス)	22,000円		20,000円		
	W163(Mクラス)	22,000円		20,000円		
W463(G320・500)	22,000円		20,000円			
MG	MGB	21,000円		19,000円		前後369x左右320mm
	MGミゼット	21,000円		19,000円		前後400x左右345mm
ランチャデルタ	L31D5,E5	22,000円	22,000円	20,000円	20,000円	
LANDROVER	レンジローバー LH36/38/40	22,000円		20,000円		
	ディスカバリー LJL/LJR	21,000円		19,000円		
	ディスカバリー3 LA40/44	22,000円		20,000円		
	ディスカバリー LJ22/16	21,000円		19,000円		
ランボルギーニ	ガヤルド	21,000円		19,000円		
ルノー	ルーテシア BK#/BF#/BL#(スポールV6含む)	21,000円	22,000円	19,000円		

	ルーテシア RK4M/RF4C(スポール含む)	23,000円		21,000円		ハンドルセンター20～25mmオフセット
	トゥインゴ 06D7F/06C3G	21,000円		19,000円		
	トゥインゴ ND/NK4#(スポール含む)	22,000円		20,000円		
	メガース MF/MK/KMF4(スポール・ワゴン含む)	23,000円		21,000円		
	メガースセニック AF3RJ	21,000円		19,000円		
	メガースクーペ AF3/7/AK4	21,000円		19,000円		
	カンゲーKCK#	22,000円		20,000円		
	カンゲーKWK4M	23,000円		21,000円		
ROVER	MINI 99XA/XN12	21,000円		19,000円		
	MGF RD18K	21,000円		19,000円		
ロータス	エリーゼ 111	21,000円 (助手席)	24,000円 (運転席)			シート取り付けには加工が必要。シート幅制限あり。 助手席用は固定となります。

注1: Q5など着座センサーが装備されている車両のシートを交換される際はエアバッグ警告灯が点灯致しますが、サイドエアバッグキャンセラーでは消灯できません。お問い合わせ下さい。

注2: 159など着座位置センサーが装着されている車両のシートを交換される際はエアバッグ警告灯が点灯致しますが、サイドエアバッグキャンセラーでは消灯できません。お問い合わせ下さい。

注3: E36以降、着座センサーが装備されている車両のシートを交換される際はエアバッグ警告灯が点灯致しますが、サイドエアバッグキャンセラーでは消灯できません。お問い合わせ下さい。

注4: 500など着座センサーが装備されている車両のシートを交換される際はエアバッグ警告灯が点灯致しますが、サイドエアバッグキャンセラーでは消灯できません。お問い合わせ下さい。

注5: シロッコなど着座センサーが装備されている車両のシートを交換される際はエアバッグ警告灯が点灯致しますが、サイドエアバッグキャンセラーでは消灯できません。お問い合わせ下さい。

注6: V70など着座センサーが装備されている車両のシートを交換される際はエアバッグ警告灯が点灯致しますが、サイドエアバッグキャンセラーでは消灯できません。お問い合わせ下さい。

注7: Bクラスなど着座センサーが装備されている車両のシートを交換される際はエアバッグ警告灯が点灯致しますが、サイドエアバッグキャンセラーでは消灯できません。お問い合わせ下さい。